

BIO-MIKROSKOPAS

YJ-801AN-VA



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Ningbo Tianyu Optoelectronic Technology Co.,Ltd,

Dėmesio

Šioje instrukcijoje aprašoma šio bio-mikroskopio struktūra, veikimo principas, naudojimas, trikdžių šalinimas, priežiūra. Prašome atidžiai perskaityti, prieš naudodamiesi, ir saugoti instrukciją visa prietaiso naudojimo laiką laiką.

Visų pirma, prietaisu naudokitės, jei perskaitėte, supratote ir griežtai laikysitės šiu nurodymų:

1. Leistinas naudojimas:

Šis mikroskopas yra naudojamas tik biologinei mikroskopijai stebeti. Nenaudokite jo kitiems tikslams.

2. Neardykyte įrangos:

Neišardykyte mikroskopo, nebent esate mikroskopio ekspertas arba jei naudojimo instrukcijoje yra detail nuoroda kaip tai padaryti. Priešingu atveju sugadinsite mikroskopą ir sumažinsite jo tikslumą bei sutrumpinsite naudojimo laiką. Kai nustatote kai kurias problemas ir patys, vadovaudamiesi vadovu, negalite jų pašalinti, susisiekite su mumis arba mūsų atstovu jūsų regione.

3. Sauga

---- Prieš keisdami lemputę ar esant būtinybei atidaryti korpuso pagrindą , įsitikinkite, kad mikroskopas buvo atjungtas nuo maitinimo šaltinio. Naujoji lemputė turi atitikti tas pačias specifikacijas, kaip ir senoji.

---- Kai apšvietėjas yra halogeninė arba kaitrinė lemputė, pagrindas šalia apšvietimo šaltinio gali būti labai karštas, todėl su juo irigi reikia elgtis atsargiai. Nelaikykite degių medžiagų (tokios kaip benzinas, popierius, plastikas ir audinys) arti mikroskopoo.

---- Keisdami kaitinamają ar halogeninę lemputę, palaukite, kol ji pakankamai atvės, kitaip karšta lemputė nudegs jūsų pirštus.

4. Naudokite tik tinkamą maitinimo įtampą

Tiktais tinkamas maitinimo laidas turi būti jungiamas prie mikroskopoo; kitaip sugadinsite grandinę ir lemputę, netgi sudarysite nesaugias darbo sąlygas.

5. Apsauginės optinės dalys

Niekada nebandykite pirštu tiesiogiai liesti objektyvų, okuliarų ir kitų optinių dalių optinio paviršiaus. Pirštų atspaudai turės neigiamos įtakos jūsų tirimujų objektų stebėjimo rezultatams.

6. Nepalikite ant lemputės nenuvalytų dulkių ir pirštų atspaudų, nes tai gali paveikti jos tarnavimo laiką ir apšvietimo efektyvumą.

7. Darbo aplinkos reikalavimai

Kambario temperatūra: nuo 0 ° C iki 40 ° C

Didžiausia santykinė oro drėgmė: 85%

Aukšta temperatūra ir drėgmė gali sąlygoti pelėsi ir sugadinti instrumentą.

8. Mikroskopas yra tikslus instrumentas, todėl jį reikia valdyti atsargiai ir negrubiai. Bet koks grubus veiksmas ar stiprus purtymas gali jį sugadinti.

TURINYS

A) Taikymas
B) Principas
C) Struktūra ir aprašymas
1. Okuliaras
2. Objektyvas
3. Mechaninio Tubuso Ilgis
4. Konjuguotas atstumas tarp objekto ir vaizdo
5. Monkuliarinė stebėjimo galva
6. Objektyvų revolveris
7. Mechaninis stovas
8. ABBE Kondensorius
9. Fokusavimo sistema
10. Apšvietimo sistema
D) Kaip naudoti ir surinkti
E) Trikčių šalinimas
1. Valdymo problemų sprendimas
2. Problemos dėl optinės sistemos
3. Elektros sistemos gedimai
F) Mikroskopo aptarnavimas ir priežiūra


A) Taikymas:

Šios serijos mikroskopas yra labai tikslus instrumentas, kurį suprojektavo ir pagamino mūsų įmonė. Jis yra specialiai sukurtas klinikiniam tyrimui ir mokomajam demonstravimui medicinos ir sveikatos įstaigose, laboratorijose, žemės ūkio mokslo ir technologijų srityje, tyrimų institutuose. Jis gali būti naudojamas įprastiems darbams ir tyrimams biologijos, bakteriologinės citologijos ir farmakologijos srityse. Naudojant keletą papildomai pasirinktinių priedų, mikroskopas padidins savo funkcijas demonstruodamas, rinkdamas, išsaugodamas ir analizuodamas tyriamą medžiagą.

B) Principas:


Mikroskopo veikimo principas parodytas 1 pav. Lemputė (a) šviečia. Šviesa iš lempos patenka į kondensatorių (b), o po to kondensatorius konverguoja ant bandinio (c). (C) mēginio vaizdas pirmiausia padidinamas objektyvu (d), o paskui dar padidinamas okuliaru (f). Prizmė (e) naudojama šviesos krypčiai pakeisti.

Bendras padidinimas = (objektyvo padidinimas) dauginimas (okularo padidinimas)



C) Struktūra ir pagrindinės specifikacijos

Mikroskopo struktūra parodyta 2 pav.



(2 pav.)

1. Okuliaras (3)

Paprastai mikroskopas aprūpintas tik plataus regėjimo lauko okuliaru WF10X.

Pagal papildomą poreikį gali būti pateikiami WF15X. WF16X. WF20X okularai.

WF10X specifikacijos

Okuliaras	Didinimas	Regėjimo lauko diametras	Darbinis atstumas
WF10X	10	18mm	24.95mm

2. Objektyvai

Šiame mikroskope standartinė objektyvų sistema yra begalybės achromatiniai objektyvai, kurie yra 4X, 10X, 40X (su spyruokliniu mechanizmu), 100X . (su spyruokliniu mechanizmu, imersija). Objektyvas 100X yra imersinis objektyvas. Kai naudojamas 100X objektyvas, tarp jo viršaus ir dengiamojo stiklo turite įlašinti šiek tiek imersinio aliejaus ir įsitikinkite, kad nėra oro burbuliukų. Jei aliejuje yra oro burbuliukų, galite dar kartą pasukti objektyvų revolver ir vėl ipliti daugiau aliejaus. Baigus stebėti objektus, objektyvo viršų (100X ir 40X) ir dengiamajį stiklą reikia išvalyti iškart. Priešingu atveju likę sausas aliejas pablogins vaizdo kokybę kito stebėjimo metu.

Begalybės sistemos achromatinių objektyvų specifikacijos

Begalybės Achromatinis Objektyvas	Didinimas	Skaitinė Apertūra	Darbinis Atstumas	Pastaba
4X	4	0.10mm	36.9mm	
10X	10	0.25mm	7.116mm	
40X	40	0.65mm	0.632mm	Spiruoklė
100X	100	1.25mm	0.158 mm	Spiruokle, imersija

- | | |
|--|--|
| 1 Objektyvų revolveris | 16 Lemputės dangtelio varžtas |
| 2 Tubusas | 17 Apšvietimo jungiklis |
| 3 Okularas | 18 Krumpliaratis šviesumui reguliuoti |
| 4 Objektyvas | 19 Lemputės dėklas |
| 5 Mėgino stiklelio prispaudėjas | 20 Bazė |
| 6 Stalelis | 21 Guminės kojelės |
| 7 Vernieris stalelio judėjimui išilgai | 22 Atraminis stovas |
| 8 Kondensoriaus centravimo varžtas | 23 Tikslaus fokusavimo sraigtas |
| 9 Kondensoriaus fiksavimo varžtas | 24 Grubaus fokusavimo sraigtas |
| 10 Irris diafragmos ratukas | 25 Kondensoriaus pakėlimo ir nuleidimo rankenėlė |
| 11 Filtrų laikiklis | 26 Stalelio slinkimo blokatorius |
| 12 Kondensoriaus aukščio reguliavimo varžtas | 27 Fokusavimo sraigčių tamprumo rankenėlė |
| 13 Šviesos surinkėjas | 28 ABBE kondensorius |
| 14 Stalelio paslinkimo (Y) ašimi rankenėlė | 29 Žiūrėjimo galvos fiksavimo sraigtas |
| 15 Stalelio paslinkimo(X) ašimi rankenėlė | 30 Stovo pakėlimo aukščio ribojimo varžtas |

Brėžinio 2 pav. struktūra

3 Mechaninio tubuso ilgis: 210 mm


4 Konjuguotas atstumas tarp objekto ir vaizdo 245 mm.

5 Apžvalgos tubusas (2):

Apžvalgos monokuliarinis tubusas 45° pasviręs, ir 360° pasukamas.

6. Objektyvų revolveris (1):

Pažangi ir tikslai antgalio konstrukcija garantuoja sklandų sukimą, tikslią vietą bei tenkina reikalavimus, susijusius su objektyvų židiniu ir centru.



(pav.3)

7. Mechaninis stalelis (6)

Mechaninio stalelio schema parodyta 3 pav. Jo dydis yra 140 (L) X155 (W) mm. Spauskite mėginio stiklelio spaustuko strypą rodyklės kryptimi, kaip parodyta 3 pav., ir atsargiai įdėkite bandinį į spaustuką.

Atitraukite pirštą nuo spaustuko, spaustukas lėtai pasisuks atgal, o stiklelis bus pritrauktas ir laikomas prispaustas spaustuku. Pasukite rankenelę (14), kad stalelis išilgai judėtų 50 mm atstumu. Pasukite rankenelę (15), kad stalelis judėtų skersai 75 mm atstumu. Judėjimo tikslumas yra 0,1 mm į abi puses.

8. ABBE kondensatorius (28) :

Skaitinė apertūra(N.A.) yra 1,25. Sraigtas (9) naudojamas lengvai pritvirtinti kondensatoriui, nenaudojant jokių papildomų įrankių. Mikroskopo kondensatoriaus centra galima sureguliuoti sujungiant juodos spalvos laikiklio varžtus (8) be jokių papildomų įrankių, atliekant šiuos veiksmus: a) objektyvą 4X arba 10X pasukite į darbinę padėtį; b) pasukite Iris diafragmos ratuką (10), kad sumažinti diafragmos diametras; c) nuleiskite kondensorių pasukant rankenelę (25), kad diafragmos vaizdas būtų ryškus; d) pasukite varžtus (8), kad diafragmos vaizdas būtų sutelktas okuliaro žiūrėjimo lauke. Prieš mikroskopą išvežimą iš gamyklos, kondensorius buvo sureguliuotas bendraašiais objektyvais. To neatlikus ar pakeitus nustatymus, matymo lauke bus matomi skirtinių elementai: viena pusė gali būti tamsi, o kita - šviesi. Pasukite rankenelę (25), įmontuotą stovą ir krumpliaratinę mechaninę sistemą, valdančią kondensatorių aukštyn arba žemyn iki 20 mm. Pakelkite kondensorių aukšciau, kai naudojamas objeketas 100X arba 40X; Nuleiskite kondensorių žemyn, kai naudojamas 10X arba 4X objektyvas. Aukščiausia kondensoriaus pakėlimo aukštyn padėtis yra ribota iki 0,2 mm iki stalelio apačios. Kai reikia sureguliuoti vaizdą, atlikite šiuos veiksmus:

- Atsukite veržlę ant varžto (12);
- Įdėkite stikleli į stiklelio laikiklį;
- pakelkite kondensorių apie 0,2 mm iki stiklelio;
- sukite varžtą (12) kol bus paliesta stovo apačia;
- Užveržkite varžtą (12) su veržle.

Pasukite diafragmos plokštę (10), kad sureguliuotumėte iris diafragmos skersmenį ribose nuo $\Phi 2$ iki $\Phi 30$ mm, taip, kad jis atitiktų skaitmeninę naudojamo objektyvo apertūrą. Kai irris diafragmos diametras yra 70–80% objektyvo skaitinės apertūros, stebimo vaizdo kontrastas yra aštrus. Pažvelkite į tubusą be okuliaro ir pamatysite irris diafragmos vaizdą.

Filtro laikiklį (11) galima pasukti, kad prireikus įdėtumėte filtrą. Filtro spalva gali būti mėlyna, žalia arba geltona.

9. Fokusavimo sistema

Tai koaksialinė grubaus ir tikslaus fokusavimo sistema susieta su stovo ir krumpliaračio mechanizmu. Koaksialinis grubaus ir tikslaus fokusavimo sistema leidžia atlkti dvi stambaus ir smulkaus fokusavimo funkcijas, neperkeliant rankų į kitą padėtį. Jos fokusavimo diapazonas yra 25 mm, o smulkaus fokusavimo tikslumas yra 0,002 mm. Pasukite grubaus fokusavimo rankenelę (24), kad greitai pakeltumėte stalelių aukštyn arba nuleistumėte žemyn. Pasukite smulkaus fokusavimo rankenelę (23), kad lėtai pakeltumėte stalelių aukštyn arba nuleistumėte žemyn.

Stalelio slinkimo blokatorius (26) apsaugo objektą ir bandinį nuo pažeidimų. Atlaisvinkite blokatoriaus rankenelę (26) sukdami prieš laikrodžio rodyklę, pakelkite stalelių (6) iki ribinės padėties grubaus fokusavimo rankenelės pagalba (24), tada sukdami įtempkite stalelio blokatoriaus rankenelę (26) sukdami pagal laikrodžio rodyklę. Stalelio pakelimo/nuleidimo ribos (6) padėtis nebus pakeista, jei sukama rankenelė (26) nebus atlaisvinta.

Fokusavimo įtempimo rankenelė (27), pagal vatotojo poreikius, gali sureguliuoti grubaus fokusavimo rankenelių įtempimą. Pasukimas pagal laikrodžio rodyklę įtempia grubius fokusavimo rankenèles ir apsaugo stalelių (6) nuo nukritimo žemyn.

10. Apšvietimo sistema:

Šiame mikroskope naudojama 1 W apšvietimo lemputė. Pasukite krumpliarati (18), kad sureguliuotumėte lempos ryškumą. Taigi vaizdo fonas nebus per ryškus esant mažesnio galingumo objektyvams arba ne per silpnas esant didesnio galingumo objektyvams.

Nuo lemputės padėties mikroskope labai priklauso vaizdo kokybė. Kai apšvietimo centras nėra bendraašis su objektyvu, okuliaro žiūréjimo lauke matomi skirtinių elementai: viena pusė gali būti tamsi, o kita - šviesi. Gamykloje lemputė buvo įdėta teisingai. Keisdami lemputę, dėkite ją centre. Atsargiai:

---- Prieš keisdami lemputę, įsitikinkite, kad mikroskopas buvo atjungtas nuo maitinimo šaltinio.

---- Nauja lemputė turi atitikti tas pačias specifikacijas, kaip ir senoji.

---- nepalikite ant lemputės dulkių ir pirštų atspaudų; kitaip tai gali paveikti jo naudojimo trukmę ir apšvietimo efektyvumą.

Atsukite varžtą (16) po apačia, atidarykite korpusą (19), kad pakeistumėte lemputę.

D) Kaip surinkti:

1. Atsargiai išpakuokite mikroskopą ir jo dalis. Patirkinkite ir surūšiuokite visas dalis pagal pakavimo sąrašą;

2. Siekiant užtikrinti pristatymo saugumą transportuojami komponentai ir dalys gali būti atskirti nuo pagrindinio rėmo. Prieš naudodami, surinkite juos pagal konstrukcijos brėžinį (2 pav.).

1) Sumontuokite apžvalgos tubuso galvutę (2):

Mikroskopo apžvalgos tubuso galvutė (2) paprastai yra atskirta nuo rėmo. Atsukite varžtą (29) ir

nuimkite plastikinį plokštelės dangtelį esantį ant atraminio stovo (22). Nuimkite plokščią plastikinį dangtelį nuo žiūrėjimo galvutės. Galiausiai uždékite apžvalgos galvutę ant atraminio stovo (22) ir pritvirtinkite varžtu (29). DÈMESIO. Neatsukinėkite atraminiamate stove esančiu kitu dviejų varžtų skirtu galvutes centravimui.

2) Įdiekite objektyvus (įsukdami) (4):

Kartais objektyvai pervežamo mikroskopo objektyvai būna stabiliai fiksoti ant objektyvų revolverio. Kartais prieš transportavimą jie yra atskirti nuo mikroskopo. Atsukite plastikinius apsaugančius nuo dulkių gaubtelius nuo objektyvų revolverio antgalio (1) ir išimkite objektyvyus plastikinių objektyvų tarnsportavimo talpų. Užsukite juos ant objektyvų revolverio (1) pagal padidinimo tvarką nuo žemo iki aukšto.

3) Įdiekite okuliarą (3):

Nuimkite plastikinį dulkių dangtelį nuo okuliaro vamzdelio ir įdékite reikiama okuliara.

3. Kaip naudotis mikroskopu:

1) Pasirinkite darbo vietą, kurioje ant prietaiso krinta mažai tiesioginės šviesos. Mikroskopą laikykite atokiau nuo didelio lango ir neatsukite jo į langą, nes tiesioginė šviesa gali neigiamai paveikti vaizdo kontrastą ir skiriamą gebą.

Būtina tokia darbo aplinka

- a) Kambario temperatūra: 0–40 ° C; Didžiausia santiokinė oro drėgmė: 85%
- b) Aukšta temperatūra ir drėgmė gali sukelti pelėsi ir sugadinti instrumentą.
- c) Apsaugokite mikroskopą nuo dulkių. Kai jis nenaudojamas, uždékite dulkių dangtelį.
- d) Laikykite mikroskopą atokiau nuo vibracijos.

2) Įdékite mèginių stikleli į spaustuką (5). Įsitikinkite, kad

Dengiamasis stiklelis yra nukreiptas į objektyvą. Prišingu atveju negalėsite sufokusuoti mèginio vaizdo į didesnio galingumo objektyvą (40X arba 100X).

3) Įdiekite mažesnio didinimo (4X arba 10X) objektyvus į jų vietas ir įjunkite apšvietimą.

Dèmesio: maitinimo įtampa turi būti teisingai prijungta prie mikroskopo; kitaip sugadinsite maitinimo grandinę ir lemputę, netgi sudarysite nesaugias darbo sąlygas.

4) Pasukite rankenèles (14, 15), kad ant stiklo esantis mèginys būtų perstumtas taip, kad jis būtų nukreiptas į kondensoriaus centrą.

5) Sufokusuokite objektyvą ant mèginio sukdami grubią fokusavimo rankenélę (24), kol vaizdas bus ryškus ir aiškus. Jūs galite surasti židinio plokštumą ir atliki fokusavimą virš jos naudodamiesi grubaus fokusavimo rankenèle ir mažesnio didinimo objektyvą, tada pasukdami tikslaus fokusavimo rankenélę (23), galite mèginį sufokusuoti labia aiškiai ir ryškiai.

6) Dabar kai mèginys yra sufokusuotas, pasukite objektyvų revolverį (1), kad atsukti kitus objektyvus ir fokusuokite tik naudojant tikslaus fokusavimo rankenélę (23). Kadangi mikroskopo optika yra fokusinė ir centrinė, reikia tik šiek tiek pasukti smulkaus fokusavimo rankenélę (23), kad vaizdas būtų ryškus ir aiškus.

Pastaba: Svarbu atkreipti dèmesį, kad 4X ir 10X objektyvai niekada negali liestis su ant jūsų objektinio stiklelio esančiu mèginiu dėl mūsų įmontuoto ribotuvo. 40X ir 100X objektyvai kartais gali paliesti ant objektinio stiklelio esantį mèginį. Kadangi jie spiruoklinį mechanizmą, mèginys nebus sugadintas. Stenkite laikyti reikiama atsumą iki mèginio, kad nebūtų sugadintas nei mèginys nei objektyvas.

7) Kad vaizdas būtų aiškesnis, galite sureguliuoti irris diafragmos diametru, kad jis atitiktų naudojamo objektyvo skaitmeninę apertūrą (8 skyrius. „ABBE“ kondensatorius, P.4).

1. Mikroskopo valdymo problemos

Gedimai	Priežastys	Sprendimas
Méginy néra fokuse	Stalelis yra nuleistas per žemai.	Sureguliuokite viršutinę fokusavimo ribą.
Objektyvas sudaužė stikleli	Stalelio viršutinė pakėlimo riba yra per aukštai.	Sureguliuokite viršutinę fokusavimo ribą.
Nepavyksta fokusuoti naudojant didesnio didinimo objektyvą.	Mégino stiklelis yra apverstas priešinga puse į viršų arba per storas dengiamasis stiklelis.	Apversikite stikleli naudokite standartini 0,17mm dengiamaji stikleli.
Persukant objektyvą objektyvas liečia stikleli	Dengiamasis stiklelis per storas.	Naudokite standartini 0,17mm dengiamaji stikleli
Nesklandus stiklelio perstumimas	Nestabiliai pritvirtintas stiklelio prispaudėjas.	Pritvirtinkite mēginio prispaudėją prie stalelio.

2. Problemos dėl optinės sistemos sureguliacijos.....

Gedimai	Priežastys	Sprendimas
Matymo laukas yra nupjautas arba netaisyklingai apšviestas		Pamažu rotuokite objektyvų revolverį kol išgirsite jo spragtelėjimą.
	Lemputės centras nesutampa su objektyvo centru.	Pastatykite lemputę į teisingą padėtį.
	Ant objektyvo lėšio yra dulkių arba nešvarumų.	Pašalinkite dulkes ir nešvarumus.
Regėjimo lauke matomos dulkes ir nešvarumai	Ant objektyvo lėšio yra dulkių arba nešvarumų.	Pašalinkite dulkes ir nešvarumus.
	Kondensorius yra per žemoje padėtyje.	Pakelkite kondensoriu aukštyn.
Vaizo kokybė prasta: nepakankamas kontastas ,vaizdo detalėms trūksta apibrėžtumo	Ant stiklo néra dengiamojo stiklelio.	Uždékite dengiamaji stikleli
	Dengiamasi stiklelis yra per storas arba per plonas	Naudokite 0.17mm dengiamaji stikleli.
	Mégino stiklelis yra uždėtas atvirškščiai	Atverskite stikleli į viršų.
	Viršutinė objektyvo lizė nešvari.	Nuvalykite.
	Ant objektyvo lėšio yra dulkių arba nešvarumų.	Pašalinkite dulkes ir nešvarumus.
	Imersinis objektyvas naudojamas be imersinio aliejaus.	Naudokite specialų imersinį aliejų.

	Imersiniame aliejuje yra oro burbuliukų.	Pašalinkite burbuliukus.
	Naudojamas ne specialus imersinis aliejus.	Naudokite specialų imersinį aliejų.
	Ant prizmės pavišiaus yra dulkių arba nešvarumų.	Pašalinkite dulkes ir nešvarumus.
	Irris diafragmos diametras yra per didelis.	Pakeiskite diafragmos diametrą.
	Kondensorius yra per žemoje padėtyje.	Pakelkite kondensoriu aukštyn.
Viena regėjimo lauko pusė yra tamsi	Kondensorius nėra teisingoje padėtyje šviesos kelyje arba palinkęs.	Pastatykite kondensorių į tinakmą padėti.
	Objektyvas neteisingai pozicionuojamas šviesos kelyje.	Pamažu rotuokite objektyvą revolverį kol išgirsite jo spragtelėjimą.
	Nestabiliai pritvirtintas stiklelio spaustukas.	Pritvirtinkite spaustuką prie stovo.
Fokusavimo metu vaizdas juda.	Mèginio stiklelis neprispaustas spaustuku.	
	Objektyvas neteisingai pozicionuojamas šviesos kelyje.	
Vaizdas yra geltonos spalvos.	Nejdėtas mėlynas filtras	Naudokite mėlyną filtra.
Regėjimo laukas per tamsus.		Padidinkite iris diafragmos diametrą.
		Pakelkite kondensoriu aukštyn.
		Pašalinkite dulkes ir nešvarumus.

3. Elektros sistemos gedimai f

Gedimai	Priežastys	Sprendimas
Lemputė neužsidega įjungus	Blogai sujngta elektros jungtis.	Užtirkinkite gerą sujungimą.
	Néra įdėtos lemputės, lemputė įdėta neteisingai.	Teisingai įdékite lemputę.
	Sudeges saugiklis.	Pakeiskite saugiklį.
	Perdegusi lemputė	Pakeiskite lemputę
Sutrumpėjės lemputės tarnavimo laikas	Naudojama nestandardinė lemputė.	Naudokite standartinę lemputę
	Lemputė voltolizuota	Sumažinkite lemputės

		maitinimo tinklo įtampą.
Apšvietimas per silpnas	Naudojama nestandardinė lemputė.	Naudokite standartinę lemputę
	Tinklo įtampa per maža	Sureguliuokite tinkle įtampą.
Šviesa mirksi, o intensyvumas nestabilus	Maitinimo tinklo įtampa nestabili.	Naudokite įtampos stabilizatorių.
	Lemputės siūlas greičiausiai sudege. sudege. sudege.	Pakeiskite lemputę.
	Laisvos elektros jungtys.	Užtikrinkite gerą sujungimą.

F) Mikroskopo aptarnavimas ir priežiūra

1. Atsargiai išpakuokite mikroskopą, kad priedai ir lėšiai nenukristų bei nebūtų pažeisti.
2. Visi objektyvai yra sukalibravoti, nebandykite jų išardytis.
3. Mikroskopo kameros, objektyvų ir fokusavimo sistemos konstrukcija yra pažangi ir tiksliai, nebandykite jų išardytis patys. Kreipkitės į ligaliotą techniką, kai kyla problemė dėl šių priemonių.
4. Saugokite mechanines dalis nuo dulkių ir reguliarai i slankiojančias dalis ipilkite nedaug antikorozinio tepalo. Valant mikroskopą užtikrinkite, kad optiniai elementai būtų išlikti švarūs, nekontaktuoti su mikroskopo valymo priemonėmis.
5. Laikykite instrumentą sausoje ir vėsioje vietoje. Atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir po naudojimo uždėkite dulkių dangtelį. Jei jis nebus naudojamas ilgesnį laiką, tai geriausias būdas yra išstumti objektyvus ir sudėti juos į objektyvų laikymo talpas bei užsukti dulkių dangtelius ant objektyvų revolverio..